

Fett-tratt



När du spolat ner fett i vasken riskerar det att leda till stopp. Det spelar ingen roll om fett är i fast eller flytande form eller om du spolat ner varmt vatten i vasken. I ledningarna sjunker temperaturen och fett stelnar och blir hårt som cement.

I kommunen finns ett sextiototal pumpstationer. Varje månad spolat mellan fyra och tjugo stationer rena från fett till en årlig kostnad av 150 000-200 000 kronor, något som i slutändan belastar VA-taxan.

Så gör du:

Tratten skruvas på en PET-flaska som fylls med överblivet matfett som har svalnat. När flaskan är fylld skruvar du på orginalkorken och slänger flaskan i brännbart avfall.